Highways & Automotive Applications

多深孔轮体加工工艺研究*

陈建兵1,向青青1,戴述文2,张智2

(1.长沙理工大学 创新创业教育学院, 湖南 长沙 410004;2.珠海市理工职业技术学校, 广东 珠海 519000)

摘要:深孔加工是机械加工中必不可少的工序之一,由于其切削散热慢、排屑困难和轴线偏移 等难题,已成为机械加工中的重要问题。文中分析了枪钻外排屑加工、内排屑加工、喷吸钻加工、 单管喷吸钻加工、单管喷吸钻内排屑加工等现有加工系统的优缺点,以多深孔不锈钢轮体加工为 例设计加工工艺,并结合实际加工过程分析了深孔加工的影响因素。

关键词: 汽车;深孔加工;异形件深孔;加工工艺

中图分类号:U466

文献标志码:A

文章编号:1671-2668(2018)04-0009-02

深孔加工通常指长径比大于5的钻孔过程,是 一种半封闭式状态下的切削加工工艺,冷却和排屑 过程存在很大困难,切削热很难由冷却液和切削带 走,导致加工的工件、刀具等成为主要散热对象,不 仅会减少刀具使用寿命,而且会对加工精度产生影 响,如因热胀冷缩而使孔产生形变。随着零件加工 难度的不断升级及加工材料的不断更新,急需找到 一种更成熟的深孔加工方法。


1 多深孔轮体零件

如图 1 所示,多深孔轮体零件的外圆直径为 138.5 mm, 高度为 129 mm, 加工要求是在该零件圆 端面上加工出直径 6 mm、深度 110.8 mm 的深孔, 深孔均匀分布,共36个。加工孔的直径小,深度大, 深度/直径=110.8/6≥18。该工件材质为 2Cr13, 调质硬度为 HB220-230,金相组织特征为马氏体。 力学性能如下:抗拉强度≥440 N/mm²;屈服强度 ≥635 N/mm²;伸长率≥20%;断面收缩率≥50%。 该零件韧性较大,切削加工时易产生塑性变形,同时 产生切削热,导致积屑瘤积聚。


2 深孔加工系统选择

随着国内外加工技术的发展,深孔加工系统越 来越多样化。根据其工艺流程和工艺特点,主要有 枪钻外排屑加工系统、喷吸钻加工系统、内排屑加工 系统、单管喷吸钻加工系统和单管喷吸钻内排屑加 工系统。

枪钻外排屑加工系统是20世纪初美、英等国为



(a) 加工前毛坯轴向图



(b) 加工前毛坯端面图



(c) 加工后零件轴向图



(d) 加工后零件端面图

图 1 多深孔轮体零件

解决军事用途中的枪管制造问题而发明的深孔加工 方法。该加工方法通过将加高压的切削液通入加工 钻杆的内部进行冷却和润滑,不存在切削热很难由 冷却液和切削带走的现象,设计的钻杆 V 形槽与孔 内壁可在切削时直接带走切屑,不会产生多余积屑。 但由于切削时排屑,积屑会产生部分摩擦,导致深孔 表面受损,降低加工质量。该系统受钻杆结构及冷 却排屑方式的限制,不适用于高效、精密加工及直径 小于 20 mm 的深孔加工。

内排屑加工系统又称 BTA(Boring and Trepaning Association)加工系统,是以德国 Beisner 发明

^{*} 基金项目: 国家自然科学基金项目(11572055)

的内排屑深孔钻为基础,通过 BTA 协会的提升与 改进而提出的,是一种方便、实用的加工方法。它直 接将高压切削液打入加工钻杆的外壁和内壁之间冲 刷多余积屑,同时实现加工系统的冷却和润滑。这 种排屑方式简单明了,不会损伤深孔表面。但因为 切屑液有较高压力,使用时对密封要求较高,使用效 果也会因钻杆内孔的有限空间而大打折扣,不适用 于直径小于 12 mm 的深孔加工。

喷吸钻加工系统是一种应用广泛的加工系统,由瑞典 Sandivk 公司发明。其工作原理是根据喷吸效应,采用推吸联合作用将切屑液通入双层管钻杆,再利用流体的喷射效应将携带切屑的切削液从管内吸出。这种排屑方式既可保证深孔表面质量,也能降低切削液的压力,且钻杆的刚度得到改善。但由于其结构限制了排屑量,无法用于直径小于 18 mm的深孔加工。

单管喷吸钻加工系统由日本的一家冶金公司综合 BTA 加工系统和喷吸钻加工系统的优点而提出,最初应用于煤矿行业。其工作原理是将喷吸钻加工系统的双层管钻杆结构改为单管,增加其排屑量。其使用双进油装置,在进油装置外增加一个专门起吸效应的油压头。该系统结构并不复杂,但效果明显,实现了一根钻杆完成推压和吸收切屑,加工过程更方便。其最小加工直径可达 6 mm。

单管喷吸钻内排屑加工系统(SIED)于 21 世纪初由王峻等发明,是目前较先进的全面实现集成化的深孔加工系统,但还未广泛使用。该系统包含调式功率增补型喷吸钻抽屑装置、单出屑口内排屑喷吸钻、内排屑单刃深孔喷吸铰刀和内排屑单刃深孔镗头 4 项关键技术,可以说是集前几种技术于一身。

由于前述多深孔轮体零件的加工批量小,且对 深孔的内表面质量要求不高,根据各加工系统的特 点及适用范围选用枪钻外排屑加工系统进行加工。

3 加工工艺流程设计

根据图 1,各深孔的几何关系为:36 个深孔分为 12 组,每组深孔与外圆轮廓上的棱边具有一定的角度关系。在工件装夹时需校正棱边的角度,然后对 X、Y方向进行分中,找到工件的零点。每组中的 3 个深孔之间的间距不等,中心距分别为 8.3 和 9.5 mm,在加工过程中必然会出现受力不均衡的情况。为此,采用间隔加工的方式,即在当前加工位置所处的组内加工完成 1 个孔后立即跳转到其他组加工,

而不是加工该组剩余的2个孔。

考虑到孔的加工深度为 110 mm,长径比大于 18,工序安排为中心钻(在各深孔的圆心处钻中心孔)→短钻头钻孔(加工深度为 40 mm,其作用是为深孔加工进行轴线导正)→长钻头钻孔(加工深度为 110 mm)→倒角。加工路线为中心钻→1号短钻头加工图 1(d)中 IV类孔→2号短钻头加工图 1(d)中 II类孔→2号短钻头加工图 1(d)中 II类孔→2号短钻头加工图 1(d)中 II类孔→2号短钻头加工图 1(d)中 II类孔→2号长钻头加工图 1(d)中 II类孔→3号长钻头加工图 1(d)中 II类孔→3号长钻头加工图 1(d)中 II类孔→3号长钻头加工图 1(d)中 II类孔→3号长钻头加工图 1(d)中 II类孔→4回角刀对 36个深孔倒角。

该多深孔轮体使用的机床型号为 DMG MORI ecoMill635。中心钻(在各深孔的圆心处钻中心孔) 工序时,主轴转速为 1 500 r/mm,进给速率为 80 mm/min;短钻头(加工深度为 40 mm,其作用是为深孔加工进行轴线导正)工序时,主轴转速为 800 r/mm,进给速率为 50 mm/min;长钻头(加工深度为 110 mm)工序时,主轴转速为 800 r/mm,进给速率为 30 mm/min。图 2 为多深孔轮体零件的实际加工效果。



图 2 多深孔轮体零件加工效果

4 影响深孔加工的因素分析

- (1)被加工零件材质及其均匀性。在深孔加工过程中,被加工零件材质及其均匀性是很重要的因素。若其组织不均匀、材质不纯等,会损害机床,损坏刀具,产生冲击振动,有的机械会发出"咔咔"异响。长此以往,会使机床损坏,加工过程停止,有的还会出现零件报废、撞机事故。
- (2) 刀具质量问题。由于加工方式积屑磨损的原因,深孔加工过程中常会出现刃口磨损,也会产生切削振动等突发问题,生产过程被迫停止,甚至还会使零件报废,出现钻头折断现象。
 - (3)定位夹紧装置。定位和导向不准确,如上(下转第20页)

表 6	长沙市马王堆片区拥堵路段统计	+

时间	拥堵路段
周一	东二环(远大路—东荷街);万家丽路(晚报大道—纬二路);远大路(马王堆路—万家丽路)
周二	万家丽路(晚报大道一古汉路);古汉路(马王堆路一商贸路);荷花路(马王堆路一万家丽路)
周三	晚报大道(芙蓉市政一万家丽路);万家丽路(晚报大道一荷花路);远大路(马王堆路一万家丽路)
周四	东二环(晚报大道—荷花路);万家丽路(晚报大道—荷花路);远大路(马王堆路—万家丽路)
周五	东二环(晚报大道—荷花路);万家丽路(远大路—荷花路);远大路(马王堆路—万家丽路);荷花路(马王堆路—万家丽路)
周六	万家丽路(晚报大道一凌霄路);万家丽路(老屋园路—荷花路)
周日	万家丽路(晚报大道一凌霄路);古汉路(马王堆路一万家丽路)

5 结语

交通瓶颈是影响交通畅通的限制因素,一方面, 瓶颈由于本身的特性会对交通流产生一定影响;另 一方面,瓶颈处交通管理的不合理也会增强瓶颈对 交通的负作用。该文提出的基于服务水平和基于在 线地图实时路况的交通瓶颈识别方法简单、实用,能 有效识别路网中交通瓶颈,为消除交通瓶颈提供优 化管理依据,保证城市交通的畅通。

参考文献:

[1] 王殿海,陈学文,杨绍辉,等.北京市快速路交通瓶颈分

析[A].世界华人交通运输学术大会[C].2007.

- [2] 邓瑞.城市区域路网交通瓶颈识别与预测[D].成都:西南交通大学,2012.
- [3] CJJ 152-2010,城市道路交叉口设计规程[S].
- [4] 王炜,过秀成.交通工程学[M].南京:东南大学出版社, 2011.
- [5] 陈宽民,严宝杰.道路通行能力分析[M].北京:人民交通出版社,2011.
- [6] CJJ 37-2012,城市道路工程设计规范[S].
- [7] 交通运输部科学研究院.2016 中国主要城市交通分析报告[R].北京:交通运输部科学研究院,2017.

收稿日期:2018-03-12

(上接第10页)

述多深孔轮体零件中棱边和 X、Y 方向寻中不正确,会导致孔的位置不精准,甚至发生偏移。同时由于工件人为夹不紧、夹不牢,会使加工过程中出现刀具损坏、加工精度差等突发问题,甚至使零件报废或零件直接脱离工作台而出现撞机事故。

5 结语

深孔加工经过多年的发展与探索,已形成较完备的加工体系,但仍需结合新时代下多种材料和技术的要求不断创新。多次机床试验加工结果表明,多深孔轮体加工效果与预想的一致,整体硬质合金钻头效果拔群,能较好地完成多深孔轮体加工过程。该深孔加工工艺可有效避免积屑损伤和孔的热胀冷缩现象,同时满足加工后的位置尺寸精度及严格的壁厚差要求。

参考文献:

[1] 何定健,李建勋,王勇.深孔加工关键技术及发展[J].航

- 空制造技术,2008(21).
- [2] 邱易,雷勇,郑建明,等.深孔加工工具系统研究现状及 趋势分析[J].工具技术,2015,49(12).
- [3] 姜雪梅.空心长轴深孔加工工艺研究[J].航空精密制造技术,2011,47(4).
- [4] 黄宝岭.如何提高枪钻加工深径比[J].制造技术与机床,2011(3).
- [5] 李忠秋,沈兴全,张继明,等.深孔加工多级曲面负压抽屑系统的设计与研究[J].组合机床与自动化加工技术,2016(1).
- [6] 张晓东,韩策. 航空复杂壳体零件深孔加工技术研究 「J]. 航空制造技术, 2017(15).
- [7] 李英,曹选平.内排屑深孔钻削加工刀具探讨[J].成都 纺织高等专科学校学报,2007,24(4).
- [8] A Al-Hamdan. Effect of misalignment on the cutting force signature in drilling[J]. Journal of Materials Processing Techniche, 2002, 124(1).
- [9] 顾军.一种客车车顶型支架的制作工艺[J].客车技术与研究,2015(1).

收稿日期:2018-03-20